

Sayfa : 1 / 7  
EKSPERTİZ BİLGİLENDİRME SAYFASI

Bayi Adı	İstanbul Başakşehir Bağcılar İkitelli		
Bayi Adres	İkitelli Osb Mah. Bağcılar Güngören Sanayi Sitesi 3 Blok No :24 Başakşehir/İstanbul		
Bayi Telefon	+905350853962		
Rapor Numarası	4307424	Tarih	11.06.2026
Ekspertiz Paketi	EKO CLASS	Paket Tutarı	-
Plaka	34BDY130	Şasi	VF1HJD40X59770371
KM	97,872	Yıl	2018
Marka	DACIA	Model	DUSTER COMFORT 1.5 DCI 4x4 (110)
Yakıt Tipi	DİZEL	Motor Gücü	80 KW - 107 BG
Renk	BEYAZ	Motor Numarası	K9KG658R054829
ARAÇ SAHİBİ BİLGİLERİ		ALICI MÜŞTERİ BİLGİLERİ	
Ad Soyad	İSTANBUL İKİTELLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ	Ad Soyad	İSTANBUL İKİTELLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
TC/Vergi/Mersis	4810026029	TC/Vergi/Mersis	4810026029
Telefon	5326183266	Telefon	5326183266



- VF1HJD40X59770371 şasi numaralı araca ait ekspertiz raporudur.
- Rapor bilgilendirme sayfası dahil olmak üzere toplam 7 sayfadan oluşmaktadır. Orijinalliğini tüm sayfalarda bulunan karekodları okutarak sorgulayabilirsiniz.
- İşbu rapor Ersin Tekay İkitelli Osb Mah. Bağcılar Güngören Sanayi Sitesi 3 Blok No :24 Başakşehir/İstanbul İkitelliV.D TC:15417001076 Tlf:(535) 085-3962 tarafından düzenlenmiştir.



**Aracın ekspertiz firmamızdaki geçmiş kilometreleri ve tespit edilen sorunları hakkındaki detaylı bilgilere ikinci sayfada ulaşabilirsiniz.**

Aracın ekspertiz işlemi sonucunda ustalarımız tarafından kontrol noktalarına ait belirtilmesi gereken notlar oluşturulmuş ise raporunuzun en son sayfasından erişebilirsiniz.

**Motor ve şasi numarası kontrolü bu paket kapsamında yer almamaktadır, ancak ek bir hizmet olarak satın alınabilir.**

**HER PİLOT GARAGE BAĞIMSIZ BİRER FRANCHISE İŞLETMESİDİR.  
YAPILAN İŞLEMLERDEN VE OLUŞTURULAN EKSPERTİZ RAPORUNDAN HİZMET ALDIĞINIZ İŞLETMENİN KENDİSİ SORUMLUDUR.**

	PLAKA	MÜŞTERİ AD SOYAD	:	İSTANBUL İKİTELLİ	BAYİ KAŞE/İMZA
	34BDY130	ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ	:		
		MÜŞTERİ İMZA	:		

İşlem Tarihi:	11.06.2026   09:58:24 - 10:24:06	Şasi No:	VF1HJD40X59770371
Marka :	DACIA	Model	DUSTER COMFORT 1.5 DCI 4x4 (110) / 2018

#### MOTOR MEKANİK KONTROLLER

1. Egzoz Bölgesinde Duman	Yok
2. Motor Soğutma Suyu Durumu	İyi
3. Motor Yağ Kaçağı	Yok
4. Soğutma Suyu Kaçağı	Yok
5. Fren Hidroliği Yağ Durumu	! Değiştirilmeli
6. Gözle Görülebilen Kayışlar	Sağlam
7. Motor Kısımında Ses	Yok
8. Enjektörler	Kaçak Yok
9. Motor Yağ Durumu	İyi
10. Motor Üst Kapak Kompresyon Buharı	Yok

MOTOR MEKANİK KONTROLLER DEĞERLENDİRME	1	9
--	---	---

V KAYIŞI VE GERGİLERİ TRİGER YAŞ KM BAKIM ÖNERİLİR\*FREN VAKUM POMPASI TERLEME\* TURBO TERLEME\* İNTERKOL HORTUMU TERLEME\* ÖN DİFRANSİYEL YAĞ KAÇAĞI\* SERVİSE GÖSTERİLMESİ TAVSİYE EDİLİR\*

#### MEKANİK ALT KONTROLLERİ

11. Fren Hortumları	Sağlam
12. Egzoz Sistemi	! Paslı
13. Diferansiyelde Yağ Kaçağı	! Var
14. Motor Alt Kısımlardan Yağ Kaçağı	Yok
15. Şanzıman Aksamında Yağ Kaçağı	! Yayılmış Yağ Kaçakları Var
16. Motor Karter Muhafazası	Sağlam

MEKANİK ALT KONTROLLERİ DEĞERLENDİRME	3	3
---------------------------------------	---	---

ALT PLASTİKLER VE ÖN ARKA TAMPON PLASTİK KAPAKLARI YOK DEFORME\*


	PLAKA 34BDY130	MÜŞTERİ AD SOYAD : İSTANBUL İKİTELLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ	BAYİ KAŞE/İMZA
		MÜŞTERİ İMZA :	

İşlem Tarihi:	11.06.2026   09:58:24 - 10:24:06	Şasi No:	VF1HJD40X59770371
Marka :	DACIA	Model	DUSTER COMFORT 1.5 DCI 4x4 (110) / 2018

### BOYA KAPORTA DIŞ KONTROLLER

BOYALI	BOYALI-İŞLEMLİ	DEĞİŞEN	KAPI SACI DEĞİŞMİŞ
LOKAL BOYALI	LOKAL BOYA & AYAR İŞLEM	SÖKÜLÜP-TAKILMIŞ	SÖK-TAK. BOYALI
SÖK-TAK LOKAL BOYALI	DOLU GÖÇÜĞÜ / ORIJINAL	EZİK VE GÖÇÜKLER	HASARLI

BOYA KAPORTA KONTROLLERİ 2 SAYFADAN OLUŞMAKTADIR



PLAKA  
34BDY130

MÜŞTERİ AD SOYAD : İSTANBUL İKİTELLİ  
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ  
MÜŞTERİ İMZA :

BAYİ KAŞE/İMZA

İşlem Tarihi:	11.06.2026   09:58:24 - 10:24:06	Şasi No:	VF1HJD40X59770371
Marka :	DACIA	Model	DUSTER COMFORT 1.5 DCI 4x4 (110) / 2018

BOYA KAPORTA LİFT KONTROLLERİ

17. Sol Ön Şasi	Orijinal
18. Sağ Ön Şasi	Orijinal
19. Sağ Podye	Orijinal
20. Sağ Ön Direk	Orijinal
21. Sol Podye	Orijinal
22. Amortisör Kulesi Sağ	Orijinal
23. Amortisör Kulesi Sol	Orijinal
24. Sağ Üst Direk	Orijinal
25. Sol Üst Direk	Orijinal
26. Sol Ön Direk	Orijinal
27. Sol Kapı Orta Direk	Orijinal
28. Sağ Kapı Orta Direk	Orijinal
29. Sol Alt Marşpiyel	Plastik Kaplama
30. Sağ Alt Marşpiyel	Plastik Kaplama
31. Ön Panel	Orijinal
32. Arka Panel	Orijinal
33. Ön Tampon	! Deforme
34. Arka Tampon	! Deforme
35. Taban Sacı	Sağlam
36. Bagaj İç Havuz Sacı	Orijinal
37. Sağ Arka Çamurluk Kilit Karşılığı	Orijinal
38. Sol Arka Çamurluk Kilit Karşılığı	Orijinal
39. Güneş Yarığı	Yok
40. Dolu Hasarı	Sağlam
41. Çizik/Gamze/Göçükler	! Var


BOYA KAPORTA DIŞ KONTROLLER DEĞERLENDİRME	3	22
---	---	----

ARACIN MUHTELİF YERLERİNDE EZİK VE ÇİZİKLER MEVCUT\* LASTİKLER 2018\*2022\*2023\*ARAÇ İÇİ KOLTUKLAR YIRTIK VE DEFORMELER MEVCUT \*

	PLAKA 34BDY130	MÜŞTERİ AD SOYAD : İSTANBUL İKİTELLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ	BAYİ KAŞE/İMZA
		MÜŞTERİ İMZA :	

İşlem Tarihi:	11.06.2026   09:58:24 - 10:24:06	Şasi No:	VF1HJD40X59770371
Marka :	DACIA	Model	DUSTER COMFORT 1.5 DCI 4x4 (110) / 2018

### ARAÇ DİREK & ŞASİ KONTROLLERİ



### DİREK KONTROL SONUÇLARI

Sol Orta Direk	Orijinal	Sol Ön Cam Direği	Orijinal
Sol Arka Üst Direk	Orijinal	Sol Ön Basamak	Orijinal
Sol Arka Basamak	Orijinal	Sol Ön Kapı İç Direk	Orijinal
Sol Çamurluk Kilit Karşılığı	Orijinal	Sol Üst Direk	Orijinal
Sağ Orta Direk	Orijinal	Sağ Ön Cam Direği	Orijinal
Sağ Arka Üst Direk	Orijinal	Sağ Ön Basamak	Orijinal
Sağ Arka Basamak	Orijinal	Sağ Ön Kapı İç Direk	Orijinal
Sağ Çamurluk Kilit Karşılığı	Orijinal	Sağ Üst Direk	Orijinal

### ŞASİ KONTROL SONUÇLARI

Sol Şasi	
Sağ Şasi	



PLAKA  
34BDY130

MÜŞTERİ AD SOYAD : İSTANBUL İKİTELLİ  
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ  
MÜŞTERİ İMZA :

BAYİ KAŞE/İMZA

İşlem Tarihi:	11.06.2026   09:58:24 - 10:24:06	Şasi No:	VF1HJD40X59770371
Marka :	DACIA	Model	DUSTER COMFORT 1.5 DCI 4x4 (110) / 2018

MİKRON KONTROLLERİ

Ölçüm Alanı	Tavan	Ortalama Mikron Değeri	120.33
Mikron Değerleri	106.4/112.1/108.4/114.7/124.1/123.4/119.2/122.9/118.7/117.8/129.2/126.3/127.8/127.0/124.4/117.0/112.6/123.6/129.5/129.1/115.4/120.2/125.4/124.8/115.3/114.9/117.8/116.2/119.4/129.0/120.2/121.7/118.4/117.7/123.3/118.1		

Ölçüm Alanı	Kaput	Ortalama Mikron Değeri	128.67
Mikron Değerleri	117.3/124.1/129.4/128.2/121.6/134.8/139.5/150.5/141.4/111.5/116.8/123.8/116.9/127.2/139.3/131.3/120.4/123.8/120.7/127.1/165.7/131.7/125.0/120.0		

Ölçüm Alanı	Sol Ön Çamurluk	Ortalama Mikron Değeri	288.64
Mikron Değerleri	195.1/193.5/199.2/195.5/196.0/184.6/178.3/171.4/169.6/346.5/491.7/415.6/610.4/734.9/157.4/178.5		

Ölçüm Alanı	Sol Ön Kapı	Ortalama Mikron Değeri	123.12
Mikron Değerleri	114.5/115.8/117.7/132.6/145.3/134.4/122.5/116.4/118.3/118.4/126.0/115.6/117.4/118.6/134.2/122.2		

Ölçüm Alanı	Sol Arka Kapı	Ortalama Mikron Değeri	127.43
Mikron Değerleri	151.2/138.9/128.3/132.0/123.5/118.2/116.9/114.0/122.8/122.7/147.3/127.0/126.1/125.5/127.7/116.7		

Ölçüm Alanı	Sol Arka Çamurluk	Ortalama Mikron Değeri	124.46
Mikron Değerleri	121.6/118.3/118.3/120.8/123.5/122.0/121.6/129.2/131.8/121.2/117.5/129.2/122.4/121.9/128.6/143.5		

Ölçüm Alanı	Üst Bagaj	Ortalama Mikron Değeri	114.1
Mikron Değerleri	121.9/129.9/122.0/123.5/120.5/103.2/126.4/115.2/101.0/114.6/117.2/102.5/106.1/110.1/114.5/97.0		

Ölçüm Alanı	Alt Bagaj	Ortalama Mikron Değeri	111.71
Mikron Değerleri	114.6/108.2/108.0/100.5/111.0/115.9/106.5/119.5/128.3/122.1/113.2/111.8/97.0/103.6/104.0/123.1		

Ölçüm Alanı	Sağ Arka Çamurluk	Ortalama Mikron Değeri	289.46
Mikron Değerleri	194.6/204.4/215.2/195.8/192.6/175.3/189.9/423.9/1392.4/Inf_NFE/190.3/188.1/139.5/545.9/188.3/195.2		

Ölçüm Alanı	Sağ Arka Kapı	Ortalama Mikron Değeri	260.29
Mikron Değerleri	212.0/200.2/218.2/200.6/203.2/201.2/250.9/249.8/221.2/148.8/569.9/580.8/342.4/177.9/193.1/194.4		

Ölçüm Alanı	Sağ Ön Kapı	Ortalama Mikron Değeri	118.06
Mikron Değerleri	105.8/112.9/123.9/123.1/123.1/104.3/117.3/128.7/119.2/110.8/120.6/117.7/118.2/118.8/124.5/120.1		

Ölçüm Alanı	Sağ Ön Çamurluk	Ortalama Mikron Değeri	117.81
Mikron Değerleri	109.6/106.8/116.2/119.0/119.4/109.2/119.1/117.2/123.0/118.8/137.8/126.5/143.2/115.4/104.8/99.0		




PLAKA  
34BDY130

MÜŞTERİ AD SOYAD : İSTANBUL İKİTELLİ  
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ  
MÜŞTERİ İMZA :

BAYİ KAŞE/İMZA

İşlem Tarihi:	11.06.2026   09:58:24 - 10:24:06	Şasi No:	VF1HJD40X59770371
Marka :	DACIA	Model	DUSTER COMFORT 1.5 DCI 4x4 (110) / 2018

## BORÇ SORGULAMA



Araç Plaka	34BDY130
------------	----------

#	Trafik cezası borcu yoktur.
---	-----------------------------

## MTV Borçları

Dönem (Yıl)	Taksit	Vade Tarihi	Borç Tutarı	Gecikme Cezası	Toplam Tutar
26	2	31.07.2026	2,397.00 TL	0.00 TL	2,397.00 TL

	PLAKA 34BDY130	MÜŞTERİ AD SOYAD : İSTANBUL İKİTELLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ	BAYİ KAŞE/İMZA
		MÜŞTERİ İMZA :	