

Sayfa : 1 / 6
EKSPERTİZ BİLGİLENDİRME SAYFASI

Bayi Adı	İstanbul İkitelli		
Bayi Adres	İkitelli Osb Mah. Bağcılar Güngören Sanayi Sitesi 3 Blok No :24 Başakşehir/İstanbul		
Bayi Telefon	+905350853962		
Rapor Numarası	4170665	Tarih	03.02.2026
Ekspertiz Paketi	EKO CLASS	Paket Tutarı	-
Plaka	34BHV743	Şasi	WAUZZZ4G1JN109609
KM	168,489	Yıl	2018
Marka	AUDI	Model	A6
Yakıt Tipi	DİZEL	Motor Gücü	140 KW - 187 BG
Renk	SİYAH	Motor Numarası	DDD062464
ARAÇ SAHİBİ BİLGİLERİ		ALICI MÜŞTERİ BİLGİLERİ	
Ad Soyad	İSTANBUL İKİTELLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ	Ad Soyad	İSTANBUL İKİTELLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
TC/Vergi/Mersis	481002629	TC/Vergi/Mersis	481002629
Telefon	5418963744	Telefon	5418963744



- **WAUZZZ4G1JN109609** şasi numaralı araca ait ekspertiz raporudur.
- Rapor bilgilendirme sayfası dahil olmak üzere toplam 6 sayfadan oluşmaktadır. Orijinalliğini tüm sayfalarda bulunan karekodları okutarak sorgulayabilirsiniz.
- İşbu rapor Ersin Tekay İkitelli Osb Mah. Bağcılar Güngören Sanayi Sitesi 3 Blok No :24 Başakşehir/İstanbul İkitelliV.D TC:15417001076 Tlf: (535) 085-3962 tarafından düzenlenmiştir.



Aracın ekspertiz firmamızdaki geçmiş kilometreleri ve tespit edilen sorunları hakkındaki detaylı bilgilere ikinci sayfada ulaşabilirsiniz.

Aracın ekspertiz işlemi sonucunda ustalarımız tarafından kontrol noktalarına ait belirtilmesi gereken notlar oluşturulmuş ise raporunuzun en son sayfasından erişebilirsiniz.

Motor ve şasi numarası kontrolü bu paket kapsamında yer almamaktadır, ancak ek bir hizmet olarak satın alınabilir.

**HER PİLOT GARAGE BAĞIMSIZ BİRER FRANCHISE İŞLETMESİDİR.
YAPILAN İŞLEMLERDEN VE OLUŞTURULAN EKSPERTİZ RAPORUNDAN HİZMET ALDIĞINIZ İŞLETMENİN KENDİSİ SORUMLUDUR.**

	PLAKA	MÜŞTERİ AD SOYAD	:	İSTANBUL İKİTELLİ	BAYİ KAŞE/İMZA
	34BHV743		:	ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ	
		MÜŞTERİ İMZA	:		

İşlem Tarihi:	03.02.2026 12:03:07 - 12:19:02	Şasi No:	WAUZZZ4G1JN109609
Marka :	AUDI	Model	A6 / 2018

MOTOR MEKANİK KONTROLLER

1. Egzoz Bölgesinde Duman	Yok
2. Motor Soğutma Suyu Durumu	İyi
3. Motor Yağ Kaçağı	Yok
4. Soğutma Suyu Kaçağı	Yok
5. Fren Hidroliği Yağ Durumu	! Değiştirilmeli
6. Gözle Görülebilen Kayışlar	! Yıpranmış
7. Motor Kısımında Ses	! Var
8. Enjektörler	! Ses Var/Gösterilmeli
9. Motor Yağ Durumu	İyi
10. Motor Üst Kapak Kompresyon Buharı	Yok

MOTOR MEKANİK KONTROLLER DEĞERLENDİRME	4	6
--	---	---

ŞANZİMAN KONTROL VOLANT*V KAYIŞI VE GERGİLEİR KONTORL TRİGER ZİNCİR BAKIM ÖNERİLİR YAŞ KM*ENJEKTÖRLER KONTROL * KARTE YAĞ KAÇAĞI* SERVİSE GÖSTERİLMESİ TAVSİYE EDİLİR*

MEKANİK ALT KONTROLLERİ

11. Fren Hortumları	Sağlam
12. Egzoz Sistemi	! Paslı
13. Diferansiyelde Yağ Kaçağı	Yok
14. Motor Alt Kısımlardan Yağ Kaçağı	! Yayılmış Yağ Kaçakları Var
15. Şanzıman Aksamında Yağ Kaçağı	Şanzıman Bakımı Önerilir
16. Motor Karter Muhafazası	! Deforme

MEKANİK ALT KONTROLLERİ DEĞERLENDİRME	3	3
---------------------------------------	---	---



PLAKA
34BHV743

MÜŞTERİ AD SOYAD

: İSTANBUL İKİTELLİ
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

BAYİ KAŞE/İMZA

MÜŞTERİ İMZA


:

İşlem Tarihi: 03.02.2026 | 12:03:07 - 12:19:02 Şasi No: WAUZZZ4G1JN109609
Marka : AUDI Model A6 / 2018

BOYA KAPORTA DIŞ KONTROLLER

BOYALI	DEĞİŞEN	LOKAL BOYALI	ORİJİNAL	BOYALI İŞLEMLİ	DOLU GÖÇÜĞÜ	HASARLI	EZİK GÖÇÜK	SÖKÜLÜP TAKILMIŞ
--------	---------	--------------	----------	----------------	-------------	---------	------------	------------------

BOYA KAPORTA KONTROLLERİ 2 SAYFADAN OLUŞMAKTADIR



PLAKA
34BHV743

MÜŞTERİ AD SOYAD

: İSTANBUL İKİTELLİ
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

MÜŞTERİ İMZA

:

BAYİ KAŞE/İMZA

İşlem Tarihi:	03.02.2026 12:03:07 - 12:19:02	Şasi No:	WAUZZZ4G1JN109609
Marka :	AUDI	Model	A6 / 2018

BOYA KAPORTA LİFT KONTROLLERİ

17. Sol Ön Şasi	Orijinal
18. Sağ Ön Şasi	Orijinal
19. Sağ Podye	Orijinal
20. Sağ Ön Direk	Orijinal
21. Sol Podye	Orijinal
22. Amortisör Kulesi Sağ	Orijinal
23. Amortisör Kulesi Sol	Orijinal
24. Sağ Üst Direk	Orijinal
25. Sol Üst Direk	Orijinal
26. Sol Ön Direk	Orijinal
27. Sol Kapı Orta Direk	Orijinal
28. Sağ Kapı Orta Direk	Orijinal
29. Sol Alt Marşpiyel	Plastik Kaplama
30. Sağ Alt Marşpiyel	Plastik Kaplama
31. Ön Panel	Orijinal
32. Arka Panel	Orijinal
33. Ön Tampon	! Hasarlı
34. Arka Tampon	! Hasarlı
35. Taban Sacı	Sağlam
36. Bagaj İç Havuz Sacı	Orijinal
37. Sağ Arka Çamurluk Kilit Karşılığı	Orijinal
38. Sol Arka Çamurluk Kilit Karşılığı	Orijinal
39. Güneş Yanığı	Yok
40. Çizik/Gamze/Göçükler	! Var


BOYA KAPORTA DIŞ KONTROLLER DEĞERLENDİRME	3	21
---	---	----

ARACIN MUHTELİF YERLERİNDE EZİK VE ÇİZİKLER MEVCUT*ÖN ARKA TAMPONLAR HASARLI VE KIRIK MEVCUT İÇ SENSÖRLER KONTROL*FAR YIKAMA KAPAĞI YOK*

	PLAKA 34BHV743	MÜŞTERİ AD SOYAD : İSTANBUL İKİTELLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜŞTERİ İMZA :	BAYİ KAŞE/İMZA
---	-------------------	---	----------------

İşlem Tarihi:	03.02.2026 12:03:07 - 12:19:02	Şasi No:	WAUZZZ4G1JN109609
Marka :	AUDI	Model	A6 / 2018

ARAÇ DİREK & ŞASİ KONTROLLERİ



DİREK KONTROL SONUÇLARI

Sol Orta Direk	Orijinal	Sol Ön Cam Direği	Orijinal
Sol Arka Üst Direk	Orijinal	Sol Ön Basamak	Orijinal
Sol Arka Basamak	Orijinal	Sol Ön Kapı İç Direk	Orijinal
Sol Çamurluk Kilit Karşılığı	Orijinal	Sol Üst Direk	Orijinal
Sağ Orta Direk	Orijinal	Sağ Ön Cam Direği	Orijinal
Sağ Arka Üst Direk	Orijinal	Sağ Ön Basamak	Orijinal
Sağ Arka Basamak	Orijinal	Sağ Ön Kapı İç Direk	Orijinal
Sağ Çamurluk Kilit Karşılığı	Orijinal	Sağ Üst Direk	Orijinal

ŞASİ KONTROL SONUÇLARI

Sol Şasi	
Sağ Şasi	



PLAKA
34BHV743

MÜŞTERİ AD SOYAD

: İSTANBUL İKİTELLİ

ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ


MÜŞTERİ İMZA

:

BAYİ KAŞE/İMZA

İşlem Tarihi: 03.02.2026 | 12:03:07 - 12:19:02 Şasi No: WAUZZZ4G1JN109609
Marka : AUDI Model A6 / 2018

BORÇ SORGULAMA



Araç Plaka 34BHV743

Trafik cezası borcu yoktur.

MTV Borçları

Dönem (Yıl)	Taksit	Vade Tarihi	Borç Tutarı	Gecikme Cezası	Toplam Tutar
26	2	31.07.2026	7,573.50 TL	0.00 TL	7,573.50 TL



PLAKA
34BHV743

MÜŞTERİ AD SOYAD : İSTANBUL İKİTELLİ
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
MÜŞTERİ İMZA :

BAYİ KAŞE/İMZA