

Bayi Adı	İstanbul İkitelli		
Bayi Adres	İkitelli Osb Mah. Bağcılar Güngören Sanayi Sitesi 3 Blok No :24 Başakşehir/İstanbul		
Bayi Telefon	+905350853962		
Rapor Numarası	3640751	Tarih	23.12.2024
Ekspertiz Paketi	Esnaf Paket	Paket Tutarı	-
Plaka	34BZH209	Şasi	VF1KW51C160299804
KM	146,150	Yıl	2018
Marka	RENAULT	Model	KANGOO MULTIX JOY 1.5 DCI 90
Yakıt Tipi	Dizel	Motor Gücü	66 KW - 89 BG
Renk	BEYAZ	Motor Numarası	K9KE628D550350
ARAÇ SAHİBİ BİLGİLERİ		ALICI MÜŞTERİ BİLGİLERİ	
Ad Soyad	İSTANBUL İKİTELLİ ORGANİZE SAN AYI BÖLGESİ	Ad Soyad	İSTANBUL İKİTELLİ ORGANİZE SAN AYI BÖLGESİ
TC/Vergi/Mersis		TC/Vergi/Mersis	4810026029
Telefon	4443272	Telefon	4443272



- VF1KW51C160299804 şasi numaralı araca ait ekspertiz raporudur.
- Rapor bilgilendirme sayfası dahil olmak üzere toplam 6 sayfadan oluşmaktadır. Orijinelliğini tüm sayfalarda bulunan karekodları okutarak sorgulayabilirsiniz.
- İşbu rapor Ersin Tekay İkitelli Osb Mah. Bağcılar Güngören Sanayi Sitesi 3 Blok No :24 Başakşehir/İstanbul İkitelliV.D TC:15417001076 Tlf:(535) 085-3962 tarafından düzenlenmiştir.



Aracın ekspertiz firmamızdaki geçmiş kilometreleri ve tespit edilen sorunları hakkındaki detaylı bilgilere ikinci sayfada ulaşabilirsiniz.

Aracın ekspertiz işlemi sonucunda ustalarımız tarafından kontrol noktalarına ait belirtilmesi gereken notlar oluşturulmuş ise raporunuzun en son sayfasından erişebilirsiniz.

Ekspertiz işleminde aracın motor ve şasi numarası ile kilometre değerine ilişkin kontrol yapılmamaktadır.

HER PİLOT GARAGE BAĞIMSIZ BİRER FRANCHISE İŞLETMESİDİR. YAPILAN İŞLEMLERDEN VE OLUŞTURULAN EKSPERTİZ RAPORUNDAN HİZMET ALDIĞINIZ İŞLETMENİN KENDİSİ SORUMLUDUR.



PLAKA

MÜŞTERİ AD SOYAD

: İSTANBUL İKİTELLİ

BAYİ KAŞE/İMZA

34BZH209

ORGANİZE SAN AYI BÖLGESİ



444
1
242

İstanbul İkitelli
PLAKA : 34BZH209

Sayfa : 2 / 6
EKSPERTİZ NO. : 3640751

Esnaf Paket

İşlem Tarihi: 23.12.2024 | 13:10:54 - 13:18:32
Marka : RENAULT


Şasi No:
Model

VF1KW51C160299804
KANGOO MULTIX JOY 1.5 DCI 90 / 2018

BOYA KAPORTA DIŞ KONTROLLER

								
BOYALI	DEĞİŞEN	LOKAL BOYALI	ORİJİNAL	BOYALI İŞLEMLİ	DOLU GÖÇÜĞÜ	HASARLI	EZİK GÖÇÜK	SÖKÜLÜP TAKILMIŞ

BOYA KAPORTA KONTROLLERİ 2 SAYFADAN OLUŞMAKTADIR



PLAKA
34BZH209

MÜŞTERİ AD SOYAD

: İSTANBUL İKİTELLİ
ORGANİZE SAN AYI BÖLGESİ

BAYİ KAŞE/İMZA



GÜVENLE BAKAR

pilotgarage.com

PilotGarage

PilotGarage

PilotGarage

İşlem Tarihi: 23.12.2024 | 13:10:54 - 13:18:32 Şasi No: VF1KW51C160299804
Marka : RENAULT Model: KANGOO MULTIX JOY 1.5 DCI 90 / 2018

BOYA KAPORTA LİFT KONTROLLERİ

1. Sol Ön Şasi	Orijinal
2. Sağ Ön Şasi	Orijinal
3. Güneş Yanığı	Yok
4. Podye Sol	Orijinal
5. Podye Sağ	Orijinal
6. Amortisör Kulesi Sol	Orijinal
7. Amortisör Kulesi Sağ	Orijinal
8. Sol Üst Direk	Orijinal
9. Sağ Üst Direk	Orijinal
10. Sol Ön Direk	Orijinal
11. Sağ Ön Direk	Orijinal
12. Sol Kapı Orta Direk	Orijinal
13. Sağ Kapı Orta Direk	Orijinal
14. Sol Arka Çamurluk Kilit Karşılığı	Orijinal
15. Sağ Arka Çamurluk Kilit Karşılığı	Orijinal
16. Sol Alt Marşpiyel	Orijinal
17. Sağ Alt Marşpiyel	! Ezik
18. Ön Panel	Orijinal
19. Arka Panel	Orijinal
20. Ön Tampon	! Deforme
21. Arka Tampon	! Deforme
22. Taban Sacı	Sağlam
23. Bagaj İç Havuz Sacı	Orijinal
24. Çizik/Gamze/Göçükler	! Var

BOYA KAPORTA DIŞ KONTROLLER DEĞERLENDİRME

4

20

ARACIN MUHTELİF YERLERİNDE EZİK VE ÇİZİKLER MEVCUT*



PLAKA

34BZH209

MÜŞTERİ AD SOYAD

: İSTANBUL İKİTELLİ

BAYİ KAŞE/İMZA




ORGANİZE SAN AYI BÖLGESİ



444
1
242

İşlem Tarihi: 23.12.2024 | 13:10:54 - 13:18:32 **Şasi No:** VF1KW51C160299804
Marka : RENAULT **Model:** KANGOO MULTIX JOY 1.5 DCI 90 / 2018

ARAÇ DİREK & ŞASİ KONTROLLERİ



DİREK KONTROL SONUÇLARI

Sol Orta Direk	Orijinal	Sol Ön Cam Direği	Orijinal
Sol Arka Üst Direk	Orijinal	Sol Ön Basamak	Orijinal
Sol Arka Basamak	Orijinal	Sol Ön Kapı İç Direk	Orijinal
Sol Çamurluk Kilit Karşılığı	Orijinal	Sol Üst Direk	Orijinal
Sağ Orta Direk	Orijinal	Sağ Ön Cam Direği	Orijinal
Sağ Arka Üst Direk	Orijinal	Sağ Ön Basamak	Orijinal
Sağ Arka Basamak	Orijinal	Sağ Ön Kapı İç Direk	Orijinal
Sağ Çamurluk Kilit Karşılığı	Orijinal	Sağ Üst Direk	Orijinal

ŞASİ KONTROL SONUÇLARI

Sol Şasi	
Sağ Şasi	



PLAKA
34BZH209

MÜŞTERİ AD SOYAD

: İSTANBUL İKİTELLİ
ORGANİZE SAN AYI BÖLGESİ

BAYİ KAŞE/İMZA



İşlem Tarihi:	23.12.2024 13:10:54 - 13:18:32	Şasi No:	VF1KW51C160299804
Marka :	RENAULT	Model	KANGOO MULTIX JOY 1.5 DCI 90 / 2018

MOTOR MEKANİK KONTROLLER

25. Egzoz Bölgesinde Duman	Yok
26. Motor Soğutma Suyu Durumu	İyi
27. Motor Yağ Kaçağı	Yok
28. Soğutma Suyu Kaçağı	Yok
29. Fren Hidroliği Yağ Durumu	İyi
30. Gözle Görülebilen Kayışlar	! Yıpranmış
31. Motor Kısmında Ses	Yok
32. Enjektörler	Kaçak Yok
33. Motor Yağ Durumu	İyi
34. Motor Üst Kapak Kompresyon Buharı	Yok

MOTOR MEKANİK KONTROLLER DEĞERLENDİRME




FREN HİDROLİK YAĞI KONTROL* V KAYIŞI VE GERGİLEİR KONTROL TRİGER KONTROL* FREN VAKUM POMPASI TERLEME* TURBO VE İNTERKOL HORTUMLARI KONTROL* EGSOZ MANİFOLD TERLEME* EGR TERLEME* SERVİSE GÖSTEİRLMESİ TAVSİYE EDİLİR*

MEKANİK ALT KONTROLLERİ

35. Fren Hortumları	Sağlam
36. Egzoz Sistemi	! Paslı
37. Diferansiyelde Yağ Kaçağı	Yok
38. Motor Alt Kısımlardan Yağ Kaçağı	Yok
39. Şanzıman Aksamında Yağ Kaçağı	Yok
40. Motor Karter Muhafazası	! Deforme

MEKANİK ALT KONTROLLERİ DEĞERLENDİRME



PLAKA
34BZH209

MÜŞTERİ AD SOYAD

: İSTANBUL İKİTELLİ
ORGANİZE SAN AYI BÖLGESİ

BAYİ KAŞE/İMZA



444
242

İstanbul İkitelli
PLAKA : 34BZH209

Sayfa : 6 / 6
EKSPERTİZ NO : 3640751

Esnaf Paket

İşlem Tarihi: 23.12.2024 | 13:10:54 - 13:18:32 Şasi No: VF1KW51C160299804
Marka : RENAULT Model KANGOO MULTIX JOY 1.5 DCI 90 / 2018

BORÇ SORGULAMA



Araç Plaka 34BZH209

MTV borcu yoktur.



PLAKA
34BZH209

MÜŞTERİ AD SOYAD

: İSTANBUL İKİTELLİ
ORGANİZE SAN AYI BÖLGESİ

BAYİ KAŞE/İMZA





Ara tanılayıcı rapor

Bu raporu oluturan **LAUNCH X-431**

Ara Bilgisi

Marka:Renault

Model:KANGOO ZE/StopStart/ph2

VIN:VF1KW51C160299804

Kilometre sayacı:146150 km

Ara Yazılımı Sürümü:V43.80

Tanılma Uygulama Sürümü:V1.00.006

Tanılama yolu:Automatically Search > KANGOO ZE/StopStart/ph2 > Hızlı Test



Tamirhane

Maaza Adı:

Adres:

Posta Kodu:

Telefon:

E-posta:

SN:988684054919

Test Süresi:2024-12-23 02:08:39



System fault code 【Onarım ncesi】

The following systems is abnormal:

INJECTION

DTC (3)

1.065711 ANA RLE KONTROL DEVRES, Topraa kısa devre,

Kayitli

2.056016 BLGSAYAR BESLEME GERLM, Gerilim ok düşük.

Kayitli

3.148101 EGZOZ HAVA KANADI DEVRES,Tanımlanamayan elektrik arızası

Kayitli

A.B.S

DTC (1)

1.F00316 BLGSAYAR G KAYNAI,KAYNAK HATASI

Kayitli

INSTRUMENT PANEL

DTC (4)

1.94011C YA SEVYES SENSR DEVRES, Besleme voltajı ok düşük

Kayitli

2.94021C YAKIT SENSR DEVRES, Besleme voltajı ok düşük

Kayitli

3.94051C GSTERGE PANEL, Besleme voltajı ok düşük

Kayitli

4.C13187 MLTPEKS EMSYON DELDR

Kayitli



DTC (1)

1.953114 Ekonomi Modu Anahtarı,Topraa Kısa Devre.

Kayıtlı

AIRBAG/PRENSIONERS

DTC (1)

1.DF002 BLGSAYAR BESLEME VOLTAJI, Besleme voltajı ok düşük

Kayıtlı

VARIABLE P.A.S

DTC (1)

1.DF020 BLGSAYAR G KAYNAI, Voltaj ok düşük.

Kayıtlı

UPC

DTC (7)

1.921114 UPC KALICI BESLEME DEVRES, Akı devre veya topraa kısa devre

Kayıtlı

2.923A67 AK IKII,Sinyal hatalı.

Kayıtlı

3.920F96 ALTERNATR, Dahili elektronik arıza

Kayıtlı

4.926767 STOP AND START MODL DEVRES,Sinyal hatalı.

Kayıtlı

5.926768 DURDURMA VE BALATMA MODL DEVRES,ZEL BGLER

Kayıtlı

6.926696 PL AKIM SENSR, Dahili elektronik arıza

Kayıtlı

7.927264 KISA FAR STE.,Mantıksız sinyal

Kayıtlı

RADIO

DTC (2)

1.930F13 N SOL HOPARLR, Akı devre

Aktif

2.93F016 PL VOLTAJI,Dük voltaj

Kayıtlı

Yasal Uyarı

This test report is for reference only for vehicle test and maintenance. The vehicle operating data provided in this report are all static data. The detailed dynamic diagnostic data can be read by professional maintenance device, and LAUNCH will not be liable for any accidents and failures arising therefrom!



444
1
242

